

Interpelacja z dnia: 22 września 2025 11:16

Autor: Adam Bartnicki

W ubiegłym roku w/w nawierzchnie pokryte zostały materiałem tzw. frezowiną, biorąc pod uwagę, że na przestrzeni czasu doszło do powstania licznych dziur, uzasadnione jest ich wypełnienie masą bitumiczną. Największa degradacja nastąpiła na ul. Wiejskiej na początkowym odcinku od ul. Boh M. Cassino oraz na początkowym odcinku ciągu komunikacyjnego ul. Gen. Andersa. W maju br. wspólnie z pracownikami wydziału mienia przeprowadziłem lustrację dróg gdzie nieprawidłowości zostały udokumentowane.