

Zapytanie 20383

Interpelacja z dnia: 25 maja 2026 21:25

Autor: Artur Baranowski

W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o podjęcie interwencji dotyczącej parkingu przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, wykonanego z płyt ażurowych.

Zgodnie z założeniem nawierzchnia miała umożliwić wsiąkanie wody opadowej w ażury. W praktyce podczas opadów deszczu na parkingu tworzą się liczne kałuże oraz błoto, co potwierdzają załączone zdjęcia wykonane po ostatnich opadach.

Mieszkańcy skarżą się, że błoto наносzone jest z parkingu zarówno do klatek schodowych i mieszkań, jak również do aut. Znacząco pogarsza to komfort użytkowania terenu. Widoczne jest również miejscowe zaleganie wody oraz zamulanie przestrzeni pomiędzy płytami.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań mających na celu poprawę warunków odprowadzania i wsiąkania wody z powierzchni parkingu.

Z uwagi na fakt, że parking objęty jest jeszcze gwarancją wykonawcy, mieszkańcy proszą o zgłoszenie problemu w ramach obowiązującej gwarancji oraz wyegzekwowanie usunięcia wskazanych nieprawidłowości."