

Interpelacja WO.RM.0003.33.2026

Interpelacja z dnia: 20 kwietnia 2026 21:58

Autor: Artur Baranowski

Na zrewitalizowanych podwórkach, na parkingach, płyty ażurowe zarastają trawą i chwastami.

Utrudnia to odprowadzanie wody oraz obniża funkcjonalność miejsc parkingowych. Dodatkowo wpływa to negatywnie na estetykę zrewitalizowanych przestrzeni.

W związku z powyższym wnoszę o przeprowadzenie prac konserwacyjnych: usunięciu roślinności oraz zapewnienie ich właściwego utrzymania